

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Вогородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли
Наименование объекта: г. Вогородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 525,676 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 613 чел.час.
Сметная заработная плата 76,178 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов

100 3,46 146,55
м2
покры

Е46-04-
008-04

ЗП	115,91	1,00	401,05	16,00	6416,78
ЭМ	30,64	1,00	106,01	5,50	583,08
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ			397,04		5390,10
СП от ФОТ			238,62		3080,05
ЗТР					
%	84				55,01
%	48				
чел-ч	15,90				

Всего по позиции

1142,72 15470,01 55,01

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,46	147,03			P58-1-1		
		ЭП			112,64	1,00	389,73	16,00	6235,75	
		ЭМ			34,39	1,00	118,99	7,41	881,71	
		В т.ч. ЭПМ			5,81	1,00	(20,10)	16,00	(321,64)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	340,16		4655,75	52,45
		СП от ФОТ	%	52			266,39		3409,84	
		ЗТР	цел-ч	15,16						
Всего по позиции										
							1115,27		15183,05	52,45
3	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали помяков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покры	0,16	66,54			P58-3-1		
		ЭП			66,34	1,00	10,61	16,00	169,83	
		ЭМ			0,20	1,00	0,03	5,60	0,18	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	8,81		120,58	1,46
		СП от ФОТ	%	52			6,90		88,31	
		ЗТР	цел-ч	9,10						
Всего по позиции										
							26,35		378,90	1,46
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	3,46	1088,55			P58-13-1		
		ЭП			33,85	1,00	117,12	16,00	1873,94	
		ЭМ			3,61	1,00	12,49	9,30	116,16	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	3636,77	3,75	13637,89	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	97,21		1330,50	15,64
		СП от ФОТ	%	52			76,13		974,45	
		ЗТР	цел-ч	4,52						
Всего по позиции										
							3939,72		17932,94	15,64
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 М2	М2	-397,90	33,31	1,00	-13254,05	1,00	-13254,05	
6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" II:24.29/1.18*1.02*1.152	М2	397,90	24,19	1,00	9625,20	1,00	9625,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3	0,50	2589,99			E10-01-010-01		
	МДС35 п.4.7		древесины							

ЗП	176,40	1,15	101,43	16,00	1622,88	
ЭМ	24,21	1,25	15,13	8,91	134,82	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	2389,38	1,00	1194,69	3,30	3942,48	
НР от ФОТ		1,15	107,52		1460,59	12,94
СП от ФОТ			54,32		697,84	
ЗТР			22,50			

Всего по позиции	1473,09		7858,61		12,94	
-------------------------	----------------	--	----------------	--	--------------	--

8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	3,46	1449,86	P58-12-4			
ЗП					136,79	1,00	473,29	16,00	7572,69
ЭМ					7,20	1,00	24,91	8,85	220,47
В т.ч. ЗПМ					1,01	1,00	(3,49)	16,00	(55,91)
МР					1305,87	1,00	4518,31	3,82	17259,94
НР от ФОТ				%	71		395,73		5416,31
СП от ФОТ				%	52		309,91		3966,87
ЗТР				учет-ч	18,41				63,70

Всего по позиции	5722,15		34436,28		63,70	
-------------------------	----------------	--	-----------------	--	--------------	--

9	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)	100 м2	0,184	6454,28	P58-18-5
		Смена емой обреш				
ЗП			1028,98	1,00	189,33	16,00
ЭМ			70,01	1,00	12,88	9,16
в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00
МР			5355,29	1,00	985,37	3,40
НР от ФОТ					157,15	
СП от ФОТ					123,07	
ЗТР						
					138,49	

Всего по позиции	1467,80		10223,66		25,48	
-------------------------	----------------	--	-----------------	--	--------------	--

10	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100 м2	0,66	6454,28	P58-18-5
		Смена емой обреш				

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

[illegible]

Исполнитель:

МБАНОВА Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100	0,01	2308,47			P58-2-2		

ЭП	2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70	
ЭМ	10,37	1,00	0,10	5,50	0,57	
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ	71	1,00	19,07		261,07	3,09
СП от ФОТ	52		14,94		191,20	
Итого	309,30					

Всего по позиции **57,09** **820,54** **3,09**

19	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	1,00	383,21			E10-01-003-01		
----	---------------	--------------------------	---	------	--------	--	--	---------------	--	--

МДС35 п.4.7	слуховое	1,00	383,21			
ЭП	52,84	1,15	60,77	16,00	972,26	
ЭМ	16,54	1,25	20,68	8,63	178,43	
В т.ч. ЭПМ	1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)	
МР	313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36	
НР от ФОТ	90	1,15	66,25		900,05	7,62
СП от ФОТ	43		33,47		430,03	
Итого	6,63					

Всего по позиции **495,00** **3805,13** **7,62**

20	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	компл	1,00	84,84	1,00	84,84	1,00	84,84	
----	---------	--	-------	------	-------	------	-------	------	-------	--

21	E10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100	0,005	9370,82			E10-03-003-01		
----	---------------	--	-----	-------	---------	--	--	---------------	--	--

МДС35 п.4.7	щитов	0,005	9370,82			
ЭП	227,13	1,15	1,31	16,00	20,90	
ЭМ	772,83	1,25	4,83	8,26	39,90	
В т.ч. ЭПМ	104,49	1,25	(0,65)	16,00	(10,45)	
МР	8370,86	1,00	41,85	6,40	267,87	
НР от ФОТ	90	1,15	2,08		28,22	0,16
СП от ФОТ	43		1,05		13,48	
Итого	27,80					

Всего по позиции **51,12** **370,37** **0,16**

22	E10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100	0,05	5832,03			E10-01-044-12		
----	---------------	---	-----	------	---------	--	--	---------------	--	--

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

Итого по подразделу: Ассортимент в среднем (в среднем)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР			
				608,80	1,15	35,01	16,00	560,10		
				12,84	1,25	0,80	8,77	7,04		
				0,88	1,25	(0,06)	16,00	(0,88)		
				5210,39	1,00	260,52	5,51	1435,46		
					1,15	37,16		504,88		
						18,78		241,22		
				90	43					
				79,79						

Всего по позиции

352,27 2748,70 4,59

23 Е26-02-018-02 "Тиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного М2

МДС35 п.4.7

Е26-02-018-02

распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

ЗП	77,97	1,15	310,24	16,00	4963,88		
ЗМ	68,25	1,25	295,18	6,27	1850,79		
В т.ч. ЗПМ	0,98	1,25	(4,24)	16,00	(67,82)		
МР	1,90	1,00	6,57	10,53	69,22		
НР от ФОТ		1,15	283,03		3874,41	35,29	
СП от ФОТ			187,12		2415,22		
ЗТР	77	48					
	8,87						

Всего по позиции

1082,14 13173,52 35,29

24 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 346м2х0,3кг/м2х1,02)

25	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	0,66	3029,51					
			отраж			Е12-01-012-01				
			Дения							

ЗП																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего по позиции

2086,05 12615,53 5,06

26 2010777

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

Т	-0,198	53772,45	1,00	-10646,95	1,00	-10646,95
---	--------	----------	------	-----------	------	-----------

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27 кадастр 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80 мп 66,00 550,80 1,00 36352,80 1,00 36352,80
 кв. 2015г.
 стр. 63

28 Р58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 100 м 0,72 4200,38 Р58-5-1
 ЗП 317,76 1,00 228,79 16,00 3660,60
 ЗМ 22,14 1,00 15,94 9,12 145,38
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
 МР 3860,48 1,00 2779,55 4,70 13063,86
 НР от ФОТ 1,00 189,89 2599,03 28,71
 СП от ФОТ 148,71 1903,51
 % 71 52
 цел-ч 39,87

29 Е15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву потолков 100 0,66 1244,41 Е15-04-024-02
 МДС35 п.4.7 (карнизной доски - сплошной настил по периметру) М2
 окрас иваем ой

ЗП 266,02 1,15 201,91 16,00 3230,55
 ЗМ 3,31 1,25 2,73 9,17 25,04
 в т.ч. ЗПМ 0,13 1,25 (0,11) 16,00 (1,72)
 МР 975,08 1,00 643,55 2,42 1557,40
 НР от ФОТ 1,15 191,92 2585,82 24,71
 СП от ФОТ 37 1195,94
 % 80 37
 цел-ч 32,56

30 Р53-15-2 Ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 100 м2 0,02 10872,91 Р53-15-2
 кирпича площадью в одном месте более 1 м2
 отрем
 онтир
 ованн
 ой
 повер

ЗП 2808,86 1,00 56,18 16,00 898,84
 ЗМ 88,87 1,00 1,78 8,21 14,59
 в т.ч. ЗПМ 12,62 1,00 (0,25) 16,00 (4,04)
 МР 7975,18 1,00 159,50 6,72 1071,86
 НР от ФОТ 1,00 48,53 659,10 7,23
 СП от ФОТ 39,50 505,61
 % 73 56
 цел-ч 361,50

7

Исполнитель: 
 Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

31 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

305,49 3150,00 7,23

100	0,12	2195,20								
М2										
повер										
ЗП		1140,55	1,00		136,87	16,00		2189,86		
ЭМ		1,87	1,00		0,22	5,50		1,23		
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00		(0,00)	16,00		(0,00)		
МР		1052,78	1,00		126,33	4,49		567,24		
НР от ФОТ			1,00		108,12			1467,21	15,77	
СП от ФОТ					68,43			875,94		
ЗТР		131,40								

Всего по позиции

32 Е15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с МДС35 п.4.7 подготовкой поверхности (поверхности дымовых труб)

Е15-04-019-05

100	0,12	763,31								
М2										
окраш иваем ой										
ЗП		119,78	1,15		16,53	16,00		264,47		
ЭМ		4,96	1,25		0,74	9,20		6,84		
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,25		(0,00)	16,00		(0,00)		
МР		638,57	1,00		76,63	4,82		369,35		
НР от ФОТ			1,15		15,70			211,58	1,90	
СП от ФОТ					7,73			97,85		
ЗТР		13,80								

Всего по позиции

33 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ

117,33 950,09 1,90

т	-0,005	52289,28	1,00		-261,45	1,00		-261,45		
кп	3,428	120,00	1,00		411,36	1,00		411,36		

34 А311-01-146-1 Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную

А311-01-146-1

т	12,817	24,19								
ЗП		3,88	1,00		49,73	16,00		795,68		
ЭМ		20,31	1,00		260,31	7,07		1840,41		
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00		(0,00)	16,00		(0,00)		
МР		0,00	1,00		0,00	0,00		0,00		
НР от ФОТ			1,00		49,73			676,33	7,43	
СП от ФОТ					23,87			381,93		
ЗТР		0,58								

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

383,64 3694,35 7,43

36	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	12,817	8,56			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	109,71	4,42	484,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

109,71 484,93 0,00

Итого по всем разделам	445488,49
Заработная плата	4761,16
Эксплуатация машин	1485,92
в том числе заработная плата машинистов	76,78
Материалы	107747,35
Накладные расходы по смете	4510,09
Сметная прибыль по смете	2887,03
Итого	445488,49
НДС, %	80187,93
Всего	525676,42

18,00

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 525676,42 руб. Исполн.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

3.11

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На МКД по адресу:

г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10Участок капитального ремонта: **Крыша жилого дома**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из шиферных листов	м2	346
2	Разборка обрешётки	м2	346
3	Разборка обшивки из листовой стали примыканий	м	16
4	Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной «Изоспан»	м2	346
5	Устройство контробрешетки из брусков 50х50 мм	м3	0,5
6	Устройство обрешетки из брусков 50х50 мм	м2	346
7	Смена коньковой доски 100х50мм	м/м2	46/18,4
8	Смена карнизной доски 100х50мм	м2	66
9	Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7	м2	346
10	Конек из оцинкованной стали 360х360 360х0,7 мм	м	46
11	Обделки из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7 мм 250х250мм	м	16
12	Разборка и устройство слуховых окон односкатных прямоугольных с установкой новых оконных блоков открывающихся с жалюзи	шт/м2	1/5
13	Обшивка слуховых окон оцинкованной сталью толщ. 0,55 мм по дереву с одной стороны	м2	5
14	Обработка древесины огнебиозащитным раствором Сенеж ПРОФ	м2	346
15	Устройство снегозадержателя оцинкованного трубчатого	м	66
16	Усиление стропил доской с двух сторон 200х50	м	72
17	Окраска карнизной доски 100х50мм сплошной настил по периметру	м2	66
18	Ремонт кирпичной кладки ДВК в пол кирпича	м2	2
19	Оштукатуривание ДВК	м2	12
20	Окраска фасадными красками ДВК	м2	12
21	Уборка мусора	т	

Все исправления согласно указанию ФКР

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____

/О.Э. Баранов/

10514